

# 南昌市安全生产监督管理局文件

洪安监管字〔2019〕3号

---

## 南昌市安监局转发《江西省应急管理厅关于上高县江西冠溢陶瓷有限公司“12·28”较大煤气中毒事故的通报》的通知

各县（区）、开发区（新区）安监局：

现将《江西省应急管理厅关于上高县江西冠溢陶瓷有限公司“12·28”较大煤气中毒事故的通报》（赣应急明电〔2018〕2号）转发给你们，请按照文件要求认真贯彻执行，全面排查辖区内涉及煤气的陶瓷、铸造等各类工贸企业，完善企业台账，督促涉煤气作业企业加强煤气作业现场安全管理，严格落实有限空间作业评估、审批和现场监护等安全保障措施，防范遏制事故发生。

请各县区将完善后的涉煤气作业企业台账于1月22日

前汇总上报至市局一处，并将《通知》精神迅速传达到辖区内所有涉煤气作业企业。

南昌市安全生产监督管理局

2019年1月9日



(信息公开形式：主动公开)

---

南昌市安全生产监督管理局办公室

2019年1月9日印发

---

# 江西省发电

发电单位 江西省应急管理厅

签批盖章: 龙卿吉

等级 特提·明电

赣应急明电〔2018〕2号 赣机发 号

## 江西省应急管理厅关于上高县江西冠溢陶瓷有限公司“12·28”较大煤气中毒事故的通报

各设区市、省直管试点县（市）安监局，赣江新区安监部门：

2018年12月28日16时30分左右，上高县泗溪镇江西冠溢陶瓷有限公司1名员工在未对煤气站电捕轻装置进行有效通风置换的情况下，违规进入装置内开展维修作业，导致煤气中毒昏迷并跌倒在电捕轻装置中。另外3名员工在未采取任何安全保护措施情况下陆续进入装置盲目施救，均煤气中毒昏迷，4名中毒人

员经送医抢救后无效死亡。事故原因正在调查中。

事故发生后，省委常委、省政府副省长刘强作出重要批示，要求全力做好事故善后和家属安抚稳定工作，查明事故原因，深刻吸取教训，杜绝类似事故再次发生。遵照省政府领导重要批示要求，现就深刻汲取教训，有效防范和坚决遏制类似事故，进一步加强陶瓷企业和工贸行业安全生产，作如下紧急通知：

## **一、迅速组织开展煤气作业安全培训**

**（一）开展事故警示教育。**各地要在全面排查辖区内涉及煤气的陶瓷、铸造等各类工贸企业，建立企业台账基础上，组织相关企业开展事故警示教育，认真吸取事故教训，杜绝盲目施救行为。

**（二）扎实开展专题培训。**各地迅速组织开展煤气作业安全专题培训，使煤气生产、储存、使用、管理的人员充分认识煤气危险性，熟悉煤气理化特性，规范佩戴劳保用品，掌握煤气作业的风险管控措施，科学处置煤气泄漏等突发事件。煤气站工作人员应经培训考核合格后上岗。

## **二、认真落实煤气作业现场安全管理**

**（一）加强现场安全警示。**各涉煤气作业企业应在煤气影响区内设置明显的警示标志，标明危险因素与应急处置措施。

**（二）落实煤气发生炉及煤气使用安全要求。**规范设置固定式一氧化碳检测报警器；进入煤气区域须配备便携式一氧化碳检测仪器；煤气管道应设置有效隔断装置等。

**(三) 加强煤气作业过程安全管理。**开展涉煤气作业检维修等作业前要认真分析危险因素，制定有针对性的应急预案，落实作业审批制度和现场监护等各项安全措施，外委作业严格履行安全交底，签订安全管理协议，确保作业安全。

### **三、立即开展陶瓷行业安全专项整治**

**(一) 开展陶瓷生产企业厂房房顶和架空管道检维修登高作业安全整治。**落实登高作业人员正确佩戴安全带、搭建操作平台等安全保障措施，每一次登高作业必须安全可控。

**(二) 开展陶瓷企业涉煤气作业安全整治。**落实煤气作业安全管理制度，保证作业人员、设备设施符合《工业企业煤气安全规程》规定。

**(三) 开展陶瓷企业涉有限空间安全整治。**严格落实有限空间作业评估、审批和现场监护等安全保障措施，整治消除有限空间两类重大事故隐患。

### **四、积极推进全省工贸行业安全管理**

**(一) 针对今年以来工贸行业高处坠落、触电、有限空间作业事故多发的特点，结合行业特点制定有效防范措施。**

**(二) 各地要将涉及采用煤气发生炉生产煤气的企业列为一级风险企业，实行重点管控。**

**(三) 严格落实安全设施“三同时”规定。**全省工贸行业企业严禁单独新建煤气发生炉装置，提倡园区集中供气或改用其他有保障能源。

请各地安监部门迅速将本通报转至有关企业，并督促做好贯彻落实。



抄送：中央驻赣企业、省属集团公司